

【取付手順】

- 1 バンパーを取り外す。
- 2 フレーム下面の既存の穴を流用する。
フレームの中に当てプレート、バー付ナットを入れ仮締めする。
(プレートが入るだけの穴が無い場合は穴をあける事)
(マフラーの遮熱板を一部カットする場合有り)
- 3 全体のバランスを確認後 全ボルトを締めつける。
- 4 バンパーを取り付ける。

(注意) 当社指定のボルト以外使用しないで下さい。

警告!! : このヒッチメンバーは、国内規格C級 (トレーラー総重量750kg未満) です。
国内規格C級以外のトレーラーは、絶対に牽引しないで下さい。
本製品は、上記記載のように最大牽引荷重を設定しておりますが、牽引車両側フレームの強度については、保証しておりません。
また、牽引率に対する取付・使用上での不具合によるいかなる損害についても当社では、一切責任を負いませんのであらかじめご了承下さい。

部品一覧表

1	ヒッチメンバー	1	9	M12 p 1.25 L 40 ボルト	2
2	右ステー	1	10	M12 p 1.25 L 35 ボルト	6
3	左ステー	1	11	M12 p 1.25 ナット	4
4	ヒッチブラケット	1	12	スプリングワッシャー	8
5	ヒッチボール	1	13	プレートワッシャー	8
6	脱着ピン	1			
7	スペーサー	2			
8	バー付ナット	2			

