

スバル エクシーガ

【車両型式：CBA・DBA-YA4・5】

ヒッチメンバー 品番：SB-021

※お取付、ご使用前に必ず取扱説明書（別紙）ならびに取付要領書（本書）をお読み頂きご理解頂いた上、お取付、ご使用ください。

1. リアバンパー及びマフラーを取り外してください。
2. リアバンパービームを取り外して、フレーム後端よりフレームの中にナット付プレートを入れてください。
※フレーム後端よりナット付プレートが入らない場合、フレーム後端等にφ32以上の穴を開けてください。
3. 左右フレーム後方下面にあるグロメットを外して、左右のステーを仮締めしてください。
※ステー奥側取付部は、遮熱板との間にステーを入れるか、遮熱板をカットする必要があります。
※遮熱板の間にステーを入れる場合、ボルト逃がしのため、遮熱板にφ25程度の穴を開けてください。
4. 左右ステーの奥側の穴位置にマーキングして、フレームに現合でφ13の穴を開けてください。
5. 4で開けた左右奥側の穴を使い、ナット付プレートで仮締めしてください。
6. 左右ステーとメンバー本体を仮締めしてください。
7. 全体のバランスを確認後、全ボルトを本締めしてください。
8. リアバンパービーム、マフラー及びリアバンパーを取り付けてください。

※スタイリングパッケージ（リアバンパースカート装着車）には、対応していません。

警告!!：このヒッチメンバーは、国内規格B級（トレーラー総重量550kg未満）です。
国内規格B級以上のトレーラーは、絶対に牽引しないで下さい。
本製品は、上記記載のように最大牽引重量を設定しておりますが、牽引車フレーム取付部の強度を保証しているものではありませんので、あらかじめご了承下さい。
また、牽引車に対する取付・使用上の不具合によるいかなる損害についても当社では、一切責任を負いませんのであらかじめご了承下さい。

【部品一覧】

1.メンバー本体	1	8.ボルト一式	1
2.ボールマウント	1	・M12 p 1.25 L 45 ボルト	4
3.ヒッチボール	1	・M12 p 1.25 L 35 ボルト	4
4.左ステー	1	・M12 p 1.25 ナット	2
5.右ステー	1	・M12 スプリングワッシャー	8
6.脱着ピン（Rピン付）	1	・M12 プレートワッシャー	8
7.ナット付プレート	4		

